

Отчет об оценке автомобиля

Информация об автомобиле

Модель авто Audi A1

Износ шин
мин-макс (1-5)

Пробег

Пробег (км)


Пробег 188141

инстр. (при
наличии, км)

ВИН

Цвет Белый

Замечания



Отчет о проверке Expert PHENIX

Кузовные элементы	Толщина ЛКП						Результаты оценки
1.Капот автомобиля	309 ОЦИНК	312 ОЦИНК	316 ОЦИНК	435 ОЦИНК	368 СТАЛЬ	349 ОЦИНК	ШПАТЛЕВКА
2.Левое переднее крыло	126 ОЦИНК	118 ОЦИНК	120 ОЦИНК	120 ОЦИНК	127 ОЦИНК	110 ОЦИНК	БЕЗ РЕМОНТА
3.Левая стойка А	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	
4.Левая передняя дверь	127 ОЦИНК	127 ОЦИНК	119 ОЦИНК	105 ОЦИНК	125 ОЦИНК	107 ОЦИНК	БЕЗ РЕМОНТА
5.Левая стойка В	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	
6.Левая задняя дверь	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	
7.Левая стойка С	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	
8.Левое заднее крыло	109 ОЦИНК	114 ОЦИНК	179 ОЦИНК	124 ОЦИНК	113 ОЦИНК	106 ОЦИНК	ПЕРЕКРАШЕНО
9.Багажник	115 ОЦИНК	119 ОЦИНК	135 ОЦИНК	122 ОЦИНК	118 ОЦИНК	112 ОЦИНК	БЕЗ РЕМОНТА
10.Правое заднее крыло	112 СТАЛЬ	140 ОЦИНК	139 СТАЛЬ	123 ОЦИНК	159 ОЦИНК	118 СТАЛЬ	БЕЗ РЕМОНТА
11.Правая стойка С	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	
12.Правая задняя дверь	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	
13.Правая стойка В	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	
14.Правая передняя дверь	121 ОЦИНК	120 ОЦИНК	124 ОЦИНК	118 СТАЛЬ	107 ОЦИНК	112 ОЦИНК	БЕЗ РЕМОНТА
15.Правая стойка А	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	
16.Правое переднее крыло	154 ОЦИНК	121 ОЦИНК	120 ОЦИНК	120 ОЦИНК	114 ОЦИНК	127 ОЦИНК	БЕЗ РЕМОНТА
17.Крыша	132 ОЦИНК	134 ОЦИНК	130 ОЦИНК	123 ОЦИНК	132 ОЦИНК	124 ОЦИНК	БЕЗ РЕМОНТА

оценщик: Кирилл

Оценка авто мин-макс (1-10): 9

Дата проверки: 2026-03-02 19:58:30

Вышеуказанные данные только для справки